



HACA LEITERN



Steighilfen



*1888 - 2018
130 Jahre HACA-Leitern*

2021

CLIFTER Macht das Steigen leichter!

- › Dient der leichteren Besteigung von Masten, Türmen usw. mit HACA-Fallschutzsystemen
- › An den HACA-Fallschutzsystemen  /  einsetzbar
- › Mit Sicherheitsabschaltung
- › Nur in Verbindung mit HACA-Fallschutzläufern (Typenreihen 0529.71, 0529.72, 0529.73 und 0529.74) verwendbar
- › Geringere Anstrengung beim Steigen
- › Einfache Anwendung
- › Besonders für große Höhen geeignet
- › An jeder Stelle entnehmbar
- › Mobil, kann auf Wartungsfahrzeug mitgeführt werden (1 Gerät für mehrere Einsatzorte)
- › Wartungsfreundlich
- › Wird im Aluminium-Transportkoffer geliefert
- › Inklusive Ladegerät und 2 Akkus



Typ 7030.01



€ 0158

Erhöhte oder zu hohe Belastungen beeinträchtigen die Leistung der Beschäftigten und damit den Erfolg des Unternehmens. Sie führen zu häufigen Erkrankungen mit Fehlzeiten, Störungen im Betrieb und damit zu zusätzlichen Kosten.

Tätigkeiten mit erhöhter Kraftanstrengung treten oft in Verbindung mit schwer zugänglichen Arbeitsstellen auf, z. B. beim Besteigen von Kränen, Windenergieanlagen oder Freileitungsmasten. Sie belasten den gesamten Körper und erfordern eine gute körperliche Leistungsfähigkeit.

Verringern Sie die physische Belastung Ihrer Mitarbeiter und reduzieren Sie die Gefährdungen durch diese technische Maßnahme.

DGUV Information 208-033 (203)

CLIFTER Macht das Steigen leichter!

Technische Daten

Zugleistung umschaltbar von 50 auf 70 kg

Fahrleistung 400 m unter Last

Geschwindigkeit max. 30 m/min.

Wechselbarer Lithium-Ionen-Akku



**Einen Anwenderfilm
finden Sie auf unserer
Homepage!**

Im Lieferumfang enthalten	Bestell-Nr.	€ p. Einheit
HACA-Clifter, Ladegerät, 2 Akkus	7030 0100 00	auf Anfrage

Zubehör	Bestell-Nr.	€ p. Einheit
Ersatz-Akku	0703 0100 00	auf Anfrage
Ladegerät	0703 0200 00	auf Anfrage
Aluminiumkoffer	0703 0400 00	auf Anfrage
Überprüfung	0703 2100 00	auf Anfrage



Um Beschädigungen oder Ausfallzeiten vorzubeugen, empfehlen wir den Clifter **1 x jährlich** zur Überprüfung ins Werk zu senden.



CE 0158